





SIMONSWERK

Anselmi & C. S.r.l.
Via Ca' Morelli, 19
31056 Roncade (TV)
Italy
+39 0422 707426
www.anselmisrl.it





AN 130 2D


DIT_SP_025 rev.1 13/09/2023



FRESATURE MILLING



ISTRUZIONI REGOLAZIONE Adjustment Instructions



A Fori asolati per regolazione profondità e fissaggio cerniera allo stipite.

Oval holes for depth adjustment and hinge fixing to the frame.


B Fori asolati per regolazione verticale e fissaggio cerniera alla porta.

Oval holes for vertical adjustment and hinge fixing to the door.


C Vite opzionale D. 5 mm per fissaggio verticale porta.

Optional D. 5 mm screw for vertical fixing of the door.

Regolazione Altezza Height Adjustment



- ① Inserire cuneo di regolazione sotto la porta e svitare di un giro le viti di fissaggio della cerniera sulla porta; la porta si appoggia sul cuneo. Insert the adjustment wedge under the door and unscrew one turn the fixing screws of the hinge on the door; the door rests on the wedge.




- ② Spingere il cuneo sotto la porta sino a raggiungere la luce da terra desiderata; bloccare nuovamente le viti. Slide the wedge under the door until achieve the desired measure from the ground; re-lock the screws.

Opzionale Optional



Avvitare la vite aggiuntiva D. 5 mm per bloccaggio verticale fino al fermo ed estrarre il cuneo di regolazione. Screw in the optional screw D. 5 mm for vertical fixing up to the stopper and pull the adjustment wedge.

Regolazione Profondità Depth Adjustment



- ① Svitare le viti A di un giro. Unscrew the A screws one turn.

- ③ Riavvitare le viti A. Screw back the A screws.



- ② Agendo manualmente nella direzione della freccia la porta trasla di 1 mm. Acting manually in the arrow direction the door shifts of 1 mm.

